Lynx macOS V2 Treiber für Aurora(n) und Hilo



Lynx Studio Technology hat einen neuen Treiber für seine digitalen Audiowandler Hilo und Aurora(n) veröffentlicht, der eine größere Funktionalität und Kompatibilität mit Apples neuem Audio Driver Kit ermöglicht, das in den neuesten Betriebssystemen macOS 12 Monterey oder macOS 13 Ventura verwendet wird. Neue Versionen der Lynx Mixer-, Hilo Remote- und NControl-Software, die mit dem neuen Treiber kompatibel sind, sind ebenfalls im Installationsprogramm des Pakets enthalten. Der neue Treiber steht allen Lynx-Kunden als kostenloser Download auf der deutschen Lynx Website zur Verfügung.

Zu den Vorteilen des neuen V2-Treibers gegenüber den älteren Versionen gehören eine einfachere Installation (der reduzierte Sicherheitsmodus ist nicht erforderlich), kein Neustart nach der Installation, eine geringere Latenzzeit für Apple Siliconbasierte Computer, volle Unterstützung des Ruhezustands des Computers und die Beseitigung der "Legacy System Extension"-Treiberwarnung von macOS.



Der V2-Treiber unterstützt alle derzeit ausgelieferten Lynx-Produkte mit der neuesten Firmware, einschließlich Lynx Hilo-TB3 und Hilo-TB, Aurora(n)-TB3 und Aurora(n)-TB, Lynx PCI-Express-Karten wie AES16e, AES16e-SRC, AES16e-50, E22 und E44 und sogar abgekündigte Lynx-Modelle wie die silbernen Aurora 8-TB und Aurora 16-TB.

Der neue V2-Treiber ist ab sofort per Download verfügbar.

www.lynxstudio.de